

INSPEKTIONSRAPPORT

LEGEPLADSENS BELIGGENHED:	Lindestien, 2605 Brøndby		PRODUKTNUMMER/-GRUPPE:
	BESIGTIGET		
ANBEFALET INSPEKTIONSINTERVAL 2 UGER(DAGLIGT, OM NØDVENDIGT.)	JA	NEJ	BEMÆRKNINGER/TILTAG
Legepladsen og sikkerhedsarealet renholdelse. Fjern eventuelle genstande, som ikke hører til på legepladsen. (Rengør faldunderlaget, når dette er påkrævet.)		X	
Inspektion af manglende og defekte dele. (Om nødvendigt smøres eller udskiftes de disse.)	X		
ANBEFALET INSPEKTIONSINTERVAL 2 MÅNEDER			
Dybden af faldunderlaget med løst fyldmateriale.	X		
Inspektion af bærende konstruktioner og samlinger. (Samlinger med skruer/bolte osv. efterspændes efter behov.)	X		
Inspektion af bevægelige dele og dele, hvor der forekommer slitage. (Repareres eller udskiftes efter behov.)	X		
Inspektion af net og tovværk, m.v. (Defekte dele strammes op eller udskiftes efter behov.)	X		Stødpude til Vippe er begyndt at mørne Men forventes at kunne holde til 2018 inspektion
ANBEFALET INSPEKTIONSINTERVAL 1 ÅR			
Bærende konstruktioner og fundamenter kontrolleres for rust og råd. (Tag de nødvendige forholdsregler.)	X		
Inspektion af malede trædele, krydsfiner- og metaldele. (Om nødvendigt påføres et nyt lag maling.)		X	
UDSKIFTNING AF DELE:	X		Montering af manglede plastpropper

Kode: Mængde: Art:

Kode: Mængde: Art:

Kode: Mængde: Art:

Kode: Mængde: Art:

BESIGTIGET AF: Jørgen Østergaard	UNDERSKRIFT: 	DATO: 26-06 2017
---	--	-------------------------