

## INSPEKTIONSRAPPORT

<b>LEGEPLADSENS BELIGGENHED:</b>	<b>Lindestien, 2605 Brøndby</b>		<b>PRODUKTNUMMER/-GRUPPE:</b>
	<b>BESIGTIGET</b>		
<b>ANBEFALET INSPEKTIONSINTERVAL 2 UGER(DAGLIGT, OM NØDVENDIGT.)</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>BEMÆRKNINGER/TILTAG</b>
Legepladsen og sikkerhedsarealet renholdelse. Fjern eventuelle genstande, som ikke hører til på legepladsen. (Rengør faldunderlaget, når dette er påkrævet.)		X	
Inspektion af manglende og defekte dele. (Om nødvendigt smøres eller udskiftes de disse.)	X		
<b>ANBEFALET INSPEKTIONSINTERVAL 2 MÅNEDER</b>			
Dybden af faldunderlaget med løst fyldmateriale.	X		
Inspektion af bærende konstruktioner og samlinger. (Samlinger med skruer/bolte osv. efterspændes efter behov.)	X		
Inspektion af bevægelige dele og dele, hvor der forekommer slitage. (Repareres eller udskiftes efter behov.)	X		Fastspænding af Gyngephæng på Gyngestativ til Dækgynger
Inspektion af net og tovværk, m.v. (Defekte dele strammes op eller udskiftes efter behov.)	X		
<b>ANBEFALET INSPEKTIONSINTERVAL 1 ÅR</b>			
Bærende konstruktioner og fundamenter kontrolleres for rust og råd. (Tag de nødvendige forholdsregler.)	X		
Inspektion af malede trædele, krydsfiner- og metaldele. (Om nødvendigt påføres et nyt lag maling.)		X	
<b>UDSKIFTNING AF DELE:</b>	X		Montering af manglede plastpropper

Kode: Mængde: Art:

Kode: Mængde: Art:

Kode: Mængde: Art:

Kode: Mængde: Art:

<b>BESIGTIGET AF:</b> Jørgen Østergaard	<b>UNDERSKRIFT:</b> 	<b>DATO:</b> 31-05 2018
---	--	-------------------------