

## Inspektion af legepladsredskaber

På foranledning af:

**UNO-UNIQA Group A/S**  
**Dennis Lulau**  
**Industriparken 9**  
**4640 Faxe**

er der **d. 13. september 2023** gennemført inspektion af legepladsredskabet beliggende hos:

**Grundejerforeningen Lindelund**  
**Ved Lindelund 43**  
**2605 Brøndbyvester**

På grundlag af inspektion, er der **d. 13. september 2023**, af legepladsinspektør **Michael Osbæck Jensen**, færdiggjort omstående inspektionsrapport, med resultater der omfatter det af rekvirenten bestilte arbejde.



**Grundoplysninger:**

Der er fra rekvirenten ikke udleveret skriftlige oplysninger om installation, vedligehold jfr. DS/EN 1176-1 punkt 6.

I de tilfælde hvor redskaberne ikke er korrekt mærket i henhold til DS/EN 1176, er det ikke altid muligt at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillings år samt redskabet 0-niveau (Nedgravningsdybde). Inspektionen gennemføres i disse tilfælde ud fra de registrerede forhold og den senest udgivende standard.

Denne inspektion er udført på baggrund af seneste udgave af DS/EN 1176 med delstandarder. Hvilke delstandarder der er anvendt ved inspektionen, er beskrevet under oversigtsbilledet ved hvert enkelt redskab. Desuden anvendes følgende standarder, hvor dette er relevant: DS/EN 15312:2007+A1:2010 Frit tilgængeligt multisportsudstyr, DS/EN 14974:2006+A1:2010 Rullesportsudstyr, DS/EN 16899:2016 Parkour smat DS/EN 16630:2015 Fastinstalleret fitnessudstyr.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1 samt almindeligt måleværktøj.

Der er foretaget stikprøver ved stolper i jord efter skøn. Hvor inspektionen kræver anvendelse af stige, er det ud fra det, der kunne iagttages alene foretages en vurdering.

Hvor der er tvivl om underlagets stødabsorberende egenskaber, vil underlaget blive testet med faldkugletest jf. testmetode 2, anvist i EN1177. Dette vil blive registreret i rapporten, hvis grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet.

Det gældende lovgrundlag kan findes i Bygningsreglementet BR-18 Tekniske bestemmelser afsnit 16, § 358 - § 367

**Resultat:**

**Inspektionen er gennemført med følgende resultat:  
Der er fundet 0 afvigelser på de testede redskaber.**

10 sider i alt inkl. forside.

## CERTIFIKAT

Certifikat nr.: 023

Dette bekræfter at

**Michael Osbæck Jensen**

Fødselsdato: 21-06-1958

har deltaget i og bestået en skriftlig eksamen, herunder en inspektion af en legeplads, og er dermed certificeret som

### LEGEPLADSINSPEKTØR

Kursusdato: 3.-7. marts 2014

Første udstedelse af dette certifikat: 01-09-2014

Gyldighedsperiode: 01-09-2020 – 01-09-2023

Certifikatet gælder for inspektion i henhold til følgende standarder for Legepladsredskaber og -underlag:

DS/EN 1176-1:2008 & 2017 - Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder  
DS/EN 1176-2:2009 & 2017 - Gynger - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder  
DS/EN 1176-3:2009 & 2017 - Rutsjebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder  
DS/EN 1176-4:2009 & 2017 - Svævebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder  
DS/EN 1176-5:2008 & 2019 - Karruseller - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder  
DS/EN 1176-6:2009 & 2017 - Vipper - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder  
DS/EN 1176-7:2008 - Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift  
DS/EN 1176-10:2009 - Fuldstændigt lukkede legeredskaber - Supplerende specifikke sikkerheds krav og prøvningsmetoder  
DS/EN 1176-11:2014 - Tredimensionelle klatretræ - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder  
DS/EN 15312 + A1:2010: Frit tilgængeligt multisportsudstyr - Krav, herunder sikkerhedskrav, og prøvningsmetoder  
DS/EN 14974 + A1:2010: Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af rullesportsudstyr  
DS/EN 16630:2015: Fastinstalleret udendørs fitnessudstyr  
DS/EN 16899:2016: Sportsudstyr - Sports- og fritidsudstyr - Udstyr til parkour  
Certifikatet omfatter IKKE: DS/EN 1176-1:2008 & 2017 Anneks A, B og C - DS/EN 1176-2:2009 & 2017 Anneks B og C - DS/EN 1176-4:2009 & 2017 Anneks A og B - DS/EN 1176-5:2009 Anneks A - DS/EN 1176-6:2009 & 2017 Anneks A,B,C og D - DS/EN 1177:2009.

Sted og dato:

København, 15. juni 2020

Underskrevet på vegne af  
DNV GL Business Assurance  
Denmark A/S

Birgit Lund Nielsen  
Training Manager

DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup

**Standardernes ikrafttrædelse:**

Standardens nummer	Standardens emne	Seneste dato for standardens ikrafttræden	Seneste dato for foregående standards tilbagetrækning
DS/EN 1176-1	Generelle sikkerhedskrav	April 2018	Okt. 2018
DS/EN 1176-2	Gynger	April 2018	Okt. 2018
DS/EN 1176-3	Rutsjebaner	April 2018	Okt. 2018
DS/EN 1176-4	Svævebaner	April 2018	Okt. 2018
DS/EN 1176-5	Karruseller	April 2020	Okt. 2019
DS/EN 1176-6	Vipper	April 2018	Okt. 2018
DS/EN 1176-7	Vedligehold, Inspektion og installation	April 2020	Okt. 2020
DS/EN 1176-10	Fuldstændigt lukkede legeredskaber	Nov. 2008	Maj 2009
DS/EN 1176-11	Tredimensionelle klatrenet	Aug. 2014	Feb. 2015
DS/EN 1177	Faldunderlag	Januar 2018	Juli 2018




**Lovens betydning for ejeren**

**Legeredskaberne:**

Den gældende lovgivning har betydning på flere områder. Alle legepladsredskaber skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden.

Det kan opnås ved, at redskaberne produceres i henhold til standardernes krav.



 <p><b>Foto 1</b></p>	<p><b>Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:</b></p> <p>DS/EN 1176-1 Generel DS/EN 1176-2 Gynger DS/EN 1176-3 Rutsjebaner DS/EN 1176-6 Vipper DS/EN 1176-7 Vedligehold DS/EN 1177 Faldunderlag</p>
 <p><b>Foto 2</b></p>	<p><b>Balancebom / Bænk</b></p> <p>Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:</p> <p>DS/EN 1176-1 Generel DS/EN 1176-7 Vedligehold</p> <p><b>Producent: Ukendt</b> <b>Årgang: Ukendt</b> <b>Produkt nr.: Ukendt</b></p>
 <p><b>Foto 3</b></p>	<p><b>Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.</b></p>



# UNO group UNIQA



Foto 4

## Fjedervippe

**Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:**

DS/EN 1176-1 Generel  
DS/EN 1176-6 Vipper  
DS/EN 1176-7 Vedligehold

**Producent: Uno / Lappset**  
**Årgang: 2012 ?**  
**Produkt nr.: Ukendt**



Foto 5

**Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.**



Foto 6

## Gyngestativ med redegyng

**Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:**

DS/EN 1176-1 Generel  
DS/EN 1176-2 Gynger  
DS/EN 1176-7 Vedligehold  
DS/EN 1177 Faldunderlag

**Producent: Uno / Lappset**  
**Årgang: 2012 ?**  
**Produkt nr.: Ukendt**



# UNO group UNIQA




Foto 7

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.



Foto 8

## Akselvippe

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel  
DS/EN 1176-6 Vipper  
DS/EN 1176-7 Vedligehold

Producent: Uno Uniqa  
Årgang: 2019  
Produkt nr.: LE20581



Foto 9

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.



# UNO group UNIQA



Foto 10

## Gyngestativ med dæk- og babygyng

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel  
DS/EN 1176-2 Gynger  
DS/EN 1176-7 Vedligehold  
DS/EN 1177 Faldunderlag

**Producent: UNO / Lappset**

**Årgang: 2012**

**Produkt nr.: 175075**



Foto 11

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.



Foto 12

## Balancebom / Bænk

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel  
DS/EN 1176-7 Vedligehold

**Producent: Ukendt**

**Årgang: Ukendt**

**Produkt nr.: Ukendt**





Foto 13

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.



Foto 14

#### Opstilling med rutsjebane

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel  
DS/EN 1176-3 Rutsjebaner  
DS/EN 1176-7 Vedligehold  
DS/EN 1177 Faldunderlag

Producent: UNO / Lappset  
Årgang: 2012  
Produkt nr.: 175045



Foto 15

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.

# UNO group UNIQA



Foto 16

## Lille rutsjebane

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel  
DS/EN 1176-3 Rutsjebaner  
DS/EN 1176-7 Vedligehold  
DS/EN 1177 Faldunderlag

Producent: Uno / Lappset

Årgang: 2012

Produkt nr.: Q03849



Foto 17

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.